KSR MASKIN A.S.

Geometriske egenskaper for tilslag - Flisighetsindeks (flakindeks)

Testen er utført i henhold til NS-EN 933-3

Navn	Mr. Pukk AS	**Oppdragsnr**	1358/18
Adres	Ulvenveien 91	**Mottat dato**	14.06.2018
Post nr	581	**Uttaksted**	Blaker II
Sted	Oslo	**Material /Fraksjon**	11/22
Tlf	90152701	**Analys. Dato**	15.06.2018

FL1363/18

Provens totale masse før analyse, M_0 (g)=	5578	**Sikterest på 80mm sikten (g)**	0
		Gjennomgang på 4mm sikten (g)	192
		Sum av vrakter materiale (g)	192

Sikt (mm)	Sikt tom (g)	Sikt fullt (g)	Material Ri (g)	Nominell stavsikt. spaltebredde (mm)	Gjennomgang på stavsikt (Mi) (g)	Fli= (Mi/Ri)
25	1397	1397	0	16		
20	1352	1761	409	12,5	83	20 %
16	1288	3906	2618	10	436	17 %
12,5	1186	3013	1827	8	255	14 %
10	1175	1530	355	6,3	44	12 %
8	1161	1235	74	5	9	12 %
6,3	1035	1071	36	4	7	19 %
5	1002	1040	38	3,15	8	21 %
4	1037	1066	29	2,5	3	10 %
		$M_1=\Sigma R_i$ =	5386	$M_2=\Sigma m_i$=	845	
		$Fl=(M_2/M_1) \times 100$=	**15,7**	**Fl_{20}**		

Kontroll: $((M_0 - (\Sigma R_t + \Sigma(\text{vraket materiale})))/M_0) \leq 1\%$

Sted: Skiptvet **Dato:** 18.06.2018 **Signature:**

KSR MASKIN AS
Gnotsvaien 1, NO-1316 Skiptvet
Tlf. 909 84 437 - post@ksr-maskin.no
www.ksr-maskin.no