



**KSR**  
MASKIN A.S.

Gneisveien 1  
1816 Skiptvet  
[post@ksr-maskin.no](mailto:post@ksr-maskin.no)  
Tlf: 959 84 437

SP2288/18

### Kornfordeling ved sikting

Testen er utført i henhold til NS-EN 933-1 / NS-EN 13242

Navn	Mr. Pukk AS	Oppdragsnr	1358/18
Adres	Ulvenveien 91	Mottat dato	14.06.2018 I
Post nr	581	Uttaksted	Blaker
Sted	Oslo	Material /Fraksjon	2/8
Tlf	90152701	Analys. Dato	15.06.2018

Masse tør prove, total (g): 758

Tør etter vask (g): 754


### Sikteanalyse 2/8mm

Sikt (mm)	Material (g)	Sikterest (g)	Material (%)	Sikterest (%)	Gjennomgang (%)
22,4	0	0	0,0	0,0	100,0
16	0	0	0,0	0,0	100,0
11,2	0	0	0,0	0,0	100,0
8	3	3	0,4	0,4	99,6
5	212	215	28,0	28,4	71,6
4	178	393	23,5	51,8	48,2
2	308	701	40,6	92,5	7,5
1	38	739	5,0	97,5	2,5
0,5	5	744	0,7	98,2	1,8
0,25	2	746	0,3	98,4	1,6
0,125	3	749	0,4	98,8	1,2
0,063	3	752	0,4	99,2	0,8
< 0,063	5	757	0,7	99,9	0,0
Sum:	757		99,9		
Tap:	1	0,13 %			

Gradering kategori (G): **G:85-15**

Finstoffinnhold (f): **fz**

### Kornstørrelsefordeling 2/8



Signatur:

KSR MASKIN AS  
Gneisveien 1, 1816 Skiptvet  
Tlf: 959 84 437  
[post@ksr-maskin.no](mailto:post@ksr-maskin.no)  
[www.ksr-maskin.no](http://www.ksr-maskin.no)

Dato: 15.06.2018